

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»
Л.В. Лузина
«31» мая 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 160/1**

«12» мая 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»;
1.2. Адрес объекта: 634045, Сибирский федеральный округ, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 22;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания I этаж, 429 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 10 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1989 г. последнего капитального ремонта нет;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023-2028 гг.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска (МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634045, Сибирский федеральный округ, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 22;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Оказание услуг дополнительного образования для детей по следующим направленностям: художественное, социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное, техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы маршрутом: № 19, 24, 120, остановка «пл. Кукина»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровности покрытия)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	1-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	10-12, 17-18, 30-31, 39-46
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I Зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)	-	10, 12, 13-16, 24-29, 32-38, 47-63
4а	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Места приложения труда	ДУ (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)	-	10, 12, 13-16, 24-29, 32-38, 47-63
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	19-23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	1-3, 7, 11, 13, 17, 21, 24, 28, 35, 47, 51, 55, 59

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I Зона обслуживания инвалидов	Капитальный ремонт
4а	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II Места приложения труда	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2028 гг. в рамках исполнения Программы (плана) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН;

(указывается наименование документа: программ, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Комиссии «По подготовке паспорта доступности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»»

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется, не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется, не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется, не требуется;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 листе. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 листе. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 листе. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта. Вариант I | на 1 листе. |
| 4а. Зоны целевого назначения объекта. Вариант II | на 1 листе. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 листе. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе. |

Результаты фотофиксации на объекте

на 63 фото.

Позтажные планы, паспорт БТИ

на 5 листах.

Руководитель рабочей группы:

Директор

Лузина Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по УВР

Буркина А.Н.

зам. дир. по УВР
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. директора по ВР

Захаревич Е.А.

зам. директора по ВР
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог доп. образования, председатель ПК

Пиляй Е.Н.

ПК ПК доп. образования
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог-организатор

Червач Я.Ю.

педагог-организатор
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе представители общественных организаций инвалидов:

Члены общественных объединений инвалидов

эксперт ТРО ОО ВОИ Бурмистров Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «31» июля 2023 г. (протокол № 2) Комиссией «По подготовке паспорта доступности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»»

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»

г. Томск, ул. Мокрушина, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1-2	Отсутствует парковка для инвалидов	К, О, С, Г, У	Оборудовать парковку в соответствии с п. 5.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-2	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»
г. Томск, ул. Мокрушина, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1-4	Отсутствуют предупреждающие напольные тактильные индикаторы, поручни отсутствуют или не имеют вылета от края последних ступеней	О, С, Г, У	Установить предупреждающие напольные тактильные индикаторы, установить поручни в соответствии с п. 5.1.10 5.1.13, 6.1.2 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	Отсутствует пандус	К	Оборудовать пандус в соответствии с п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	4-5	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	5-6	Отсутствуют предупреждающие напольные тактильные индикаторы, отсутствует контактная информация для вызова помощи	К, О, С	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели, указать контактную информацию в соответствии с п. 6.1.1, СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018 и Ф.З. 181 ст.15	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	6-9	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	-	1-9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»
г. Томск, ул. Мокрушина, 22
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10-12, 17-18, 30-31, 43-46	Отсутствует информация о путях движения МГН к зоне оказания услуг	К, О, С, Г, У	Оборудовать визуальными, тактильными (в том числе звукозыми) средствами ориентирования, предупреждения в соответствии с п. 6.2.3, 6.5 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	39-42	Двери в свету менее 90 см., высокие пороги, отсутствует пандус	К, О, С	Оборудовать пути эвакуации в соответствии с п. 6.2.19 - 6.2.32, 6.1.2, 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ДУ	-	10-12, 17-18, 30-31, 39-46	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зона: целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»

г. Томск, ул. Мокрушина, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13-16, 24-29, 32-38, 47-63	Двери в свету менее 90 см., высокие пороги	К, О	Расширить дверные проемы и снизить высоту порогов в соответствии с п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	10, 12	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально-го обслуживания	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Вариант I	ДУ (К, О), ДЧ-И (С, Г, У)	-	10, 12, 13-16, 24-29, 32-38, 47-63	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»

г. Томск, ул. Мокрушина, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Место приложения труда	есть	10, 12, 13-16, 24-29, 32-38, 47-63	Оборудовать места приложения труда с учетом индивидуальных особенностей работников с инвалидностью	К, О, С, Г, У	Оборудовать места приложения труда с учетом индивидуальных особенностей работников с инвалидностью, а также с учетом требований п. 9 СП 59.13330.2020 и СП 56.13330.2021	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Вариант II	ДУ (К, О), ДЧ-И (С, Г, У)	-	10, 12, 13-16, 24-29, 32-38, 47-63	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»
г. Томск, ул. Мокрушина, 22
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19-23	Отсутствует кнопка вызова, отсутствуют крючки для костылей, тростей, поручни, двери шириной менее 90 см. в свету, высокие пороги, габариты туалетной кабины не соответствуют нормативам	К, О, С, Г, У	Оборудовать туалет в соответствии с п. 6.3.1- 6.3.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	19-23	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»
г. Томск, ул. Мокрушина, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1-3, 7, 11, 13, 17	Отсутствует информация о путях движения к зоне оказания услуг	К, О, С, Г, У	Оборудовать систему информации соответствии с п. 6.4.1, 6.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствуют акустические средства для слабослышащих	Г	Оборудовать систему информации соответствии с п. 6.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	13, 19, 21, 24, 28, 35, 47, 51, 55, 59	Отсутствует мнемосхема	С	Оборудовать систему информации соответствии с п. 6.4.1, 6.5 СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	1-3, 7, 11, 13, 17, 21, 24, 28, 35, 47, 51, 55, 59	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания